

## 1. Controle e Distribuição do LC

Toda e qualquer cópia deste PLC deve ser controlada, de forma que não sejam utilizadas informações obsoletas dentro da EFIX, ou por outros detentores. Desta forma, toda cópia será distribuída conforme a Lista de Distribuição abaixo, e controlada pelo supervisor de SRM.

Copia do LC	Detentor
Original	Gestor Responsável
01	ANAC (mídia eletrônica)
02	Responsável Técnico

## 2. Controle de Revisões

Nº da Revisão	Data da Revisão	Motivo da Revisão
1	14/09/2017	Inclusão de Capacidades
2	02/10/2017	Inclusão de Capacidades
3	03/10/2017	Inclusão de Capacidades
4	03/11/2017	Inclusão de Capacidades
5	09/11/2017	Inclusão de Capacidades
6	30/11/2017	Inclusão de Capacidades
7	18/01/2018	Inclusão de Capacidades
8	23/01/2018	Inclusão de Capacidades
9	07/02/2018	Inclusão de Capacidades
10	26/02/2018	Inclusão de Capacidades
11	27/03/2018	Inclusão de Capacidades
12	28/03/2018	Inclusão de Capacidades
13	10/05/2018	Inclusão de Capacidades
14	05/06/2018	Inclusão de Capacidades
15	12/06/2018	Inclusão de Capacidades
16	21/06/2018	Inclusão de Capacidades
17	17/07/2017	Inclusão de Capacidades
18	24/08/2018	Inclusão de Capacidades
19	14/09/2018	Inclusão de Capacidades
20	20/09/2018	Inclusão de Capacidades
21	04/10/2018	Inclusão de Capacidades
22	23/10/2018	Inclusão de Capacidades
23	26/11/2018	Inclusão de Capacidades
24	19/12/2018	Inclusão de Capacidades

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.:42

Data: 05/08/2020

25	12/02/2019	Inclusão de Capacidades
26	11/03/2019	Inclusão de Capacidades
27	04/04/2019	Inclusão e remoção de Capacidades
28	12/06/2019	Inclusão e remoção de Capacidades
29	31/07/2019	Inclusão de Capacidades
30	18/09/2019	Inclusão de Capacidades
31	26/09/2019	Inclusão de Capacidades
32	21/10/2019	Inclusão de Capacidades
33	09/12/2019	Inclusão e remoção de Capacidades
34	08/01/2020	Inclusão de Capacidades
35	04/02/2020	Inclusão de Capacidades
36	06/02/2020	Inclusão e remoção de Capacidades
37	27/02/2020	Inclusão de Capacidades
38	19/03/2020	Inclusão de Capacidades
39	26/05/2020	Inclusão de Capacidades
40	23/06/2020	Inclusão de Capacidades
41	15/07/2020	Inclusão de Capacidades
42	05/08/2020	Inclusão de Capacidades

**3. Lista de páginas efetivas**

<b>Tópico</b>	<b>Pág.</b>	<b>Rev.</b>	<b>Data</b>
1 – Controle de distribuição do LC	1	35	04/02/2020
2 – Controle de revisões	2	38	19/03/2020
3 – Lista de páginas efetivas	3	35	04/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	4	38	19/03/2020
4 – Lista efetiva de componentes	5	35	04/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	6	35	04/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	7	35	04/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	8	35	04/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	9	36	06/02/2020
4 – Lista efetiva de componentes	10	39	26/05/2020
4 – Lista efetiva de componentes	11	39	26/05/2020
4 – Lista efetiva de componentes	12	39	26/05/2020
4 – Lista efetiva de componentes	13	41	15/07/2020
4 – Lista efetiva de componentes	14	42	05/08/2020

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.:42

Data: 05/08/2020

**4. Lista efetiva de componentes**

CL. - Classe

**Categoria – Rádio**

<b>PART NUMBER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FABRICANTE</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>CL.</b>	<b>REV. LC</b>	<b>Nº REL. AA</b>
3101-80A	Vor/Loc Antena 108- 118 Mhz	Cobham Antennas	Inspeção e Teste	1	12	005-18
2409-89-00, 2409-89-02, 2409-89- 05, 2409-89-06, 2409-89-07, 2409- 89-08, 2409-89-09	VHF/COM Antenna	Cobham Antennas	Inspeção e Teste	1	38	005-20

**Categoria – Acessórios**

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

PART NUMBER	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	SERVIÇO	CL.	REV. LC	N° REL. AA
G-6250-1, G-6250-4, G-6250-5, G-6250-6	Landing And Search Light	Grimes	Revisão Geral	2	0	Inicial
20475, 20475-001-00, 20475-000-00	Wheel	E.R.A.M	Reparo	1	0	Inicial
18755, 18755-000-01, 18755-001-01	Nose Wheel Type 330 X 130	E.R.A.M	Reparo	1	0	Inicial
17835-100-01, 19090-100	Drag Strut Jack	Messier-Dowty	Reparo	1	0	Inicial
17840-100-01, 19095-100	Drag Strut Jack	Messier-Dowty	Reparo	1	0	Inicial
17950-100-03, 18740-100, 18740-101-01, 18740-102-06, 18740-100-01, 18740-101-06, 18740-102-07, 18740-100-02, 18740-101-07, 18740-102-08, 18740-100-03, 18740-101-08, 18740-102-09, 18740-100-04, 18740-101-09, 18740-102-10, 18740-100-05, 18740-101-10, 18740-112, 18170-000-01, 18750, 18750-000-01, 18750-000-02, 18750-110, 18750-001, 18750-001-01, 18750-001-02, 18750-111, 18750-002, 18750-002-01, 18750-002-02, 18750-112 18740-100-06, 18740-111, 18740-100-07, 18740-100 08, 18740-100-09, 18740-100-10, 18740-110, 18740-101AMD10	Auxiliary Landing Gear	Safran Landing Systems	Reparo	1	0	Inicial
18015-100-01, 18016-100-01 18785-100-02, 18786-101-04, 18970, 18785-100, 18785-100-05, 18786-100-05	Main Landing Gear Elastic Leg	Messier-Dowty	Reparo	1	0	Inicial
18785-200, 18785-200-01, 18970, 18786-200, 18786-200-01, 18895-001, 18896-001	Main Landing Gear Leg	Messier-Dowty	Reparo	1	0	Inicial
18785-300, 18785-300-01, 18786-300, 18786-300-01	Main Landing Gear Leg	Messier-Dowty	Reparo	1	0	Inicial
16525-001, 16526-001, 16525-002, 16526-002, 16525-003, 16526-003, 16525-004, 16526-004	Main Landing Gear	E.R.A.M	Reparo	1	0	Inicial
45-0241-1, 45-0241-3, 45-0241-7, 45-0241-9, 45-0241-11	Controllable Searchlight	Grimes	Revisão Geral	2	1	001-17
4296788, 4274479	Searchlights	Ece –Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17
4301504	Searchlight	Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17
033338-series, 033704, 033537	Nightsun® Xp Searchlight System	Spectrolab	Revisão Geral	2	1	001-17
024711-series, 032500-series	Sx-5 Starburst Searchlight	Spectrolab	Revisão Geral	2	1	001-17
017500-series, 025000-series, 019059-210-series, 019059-110-series, 022955-series, 030611-15-72, 032433-60-56, 022955-22, L334M6860 102, L334M6861-101, 30039, 030039, 6230-01-316-0789, 032430, 020706	Sx-16 Nightsun Searchlight System	Spectrolab	Revisão Geral	2	1	001-17
4292187	Searchlight	Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17
4057376	Retractable Landing Light	Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

4171072	Retractable Light	Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17
G-6250, G-6250-1, G-6250-2, G-6250-3, G-6250-4	Controllable Search And Landing Searchlight	Grimes	Revisão Geral	2	1	001-17
4168762, 4202104, 4217228, 4226271, 4307405, 4360404, 4361646	Searchlights	Ece –Teleflex-Syneravia	Revisão Geral	2	1	001-17
20580-000-00, 20580-000-00-R1, 20580-000-01	Brake For 6 Inch Wheel	Eram	Reparo	1	2	002-17
97150-120, 97150-220, 97150-121, 97150-221, 97150-122, 97150-222, 97150-320, 97150-420, 97150-321, 97150-421, 97150-322, 97150-422	Right Main Hydraulic Block	Utc Aerospace Systems	Reparo	1	2	002-17
97151-120, 97151-121, 97151-122, 97151-123, 97151-321, 97151-322, 97151-323, 97151-220, 97151-221, 97151-222, 97151-223, 97151-420, 97151-421, 97151-422, 97151-423	Lh Main Hydraulic Block	Utc Aerospace Systems	Reparo	1	2	002-17
C20147000, C20147200	Wheel	Messier-Dowty	Reparo	1	3	003-17
24045-000-00, 24045-000-01, 24045-000-02	Skid Shock Absorber	Missier-Bugatti	Reparo	1	4	004-17
C23953-1, C23954-1, C23953-2, C23954-2, C23953-3, C23954-3, C23953-4, C23954-4, C23953-103, C23954-103, C23953-104, C23954-104, C23953-105, C23954-105; C23953-106, C23954-106, C23953-107, C23954-107	Shock Absorber Assy	Missier-Bugatti	Reparo	1	4	004-17
C3BE4817A31	Doors Open Warning Panel	Paulstra Snc Vibrachoc	Reparo	2	4	004-17
C20525000	Wheel Assembly	Messier-Dowty	Reparo	1	4	004-17
8301-01-0000-01, 8301-03-0000-01, 8301-06-0000-01, 8301-51-0000-01, 8301-53-0000-01, 8301-56-0000-01, 8302-01-0000-01, 8302-06-0000-01, 8302-51-0000-01, 8302-56-0000-01, 8305-01-0000-01, 8305-06-0000-01, 8305-51-0000-01, 8305-56-0000-01, 8306-01-0000-01, 8306-51-0000-01	Convection And Steam Ovens	Zodiac Aerospace	Reparo	2	7	001-18
9001-01-0000-01, 9002-01-0000-01, 9201-01-0000-01, 9202-01-0000-01	Coffee/ Beverage Maker	Zodiac Aerospace	Reparo	2	7	001-18
1762-1-212, 1762-2-208, 1762-3-213, 1762-4-211, 1762-5-215, 1762-3-215, 1762-5-127, 1859-1-01, 1859-2-01, 1859-3-01, 1859-4-01, 503157	Fuel Cells	Zodiac Aerospace	Reparo	2	8	002-18
1802-1-202 AMDT E, 1802-2-202 AMDT F, 1802-3-202 AMDT E, 1802-4-202 AMDT F, 1802-5-202 AMDT E, 1802-3-209 AMDT A, 1802-4-209 AMDT D, 1802-5-209 AMDT A, 1802-1-202 AMDT F, 1802-2-202 AMDT G, 1802-3-202 AMDT F, 1802-4-202 AMDT G.	Fuel Cells	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18
502220 A, 502221 A, 502222, 502223, 502224, 502225, 502226, 502575, 502576	Réservoir Anticrash Auto-Obturant	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18
200000-1, 200001-1, 200002-1, 200003-1, 200004-1, 200004-2, 200005-1, 200006-1	Crashworthy Fuel Cells	Zodiac Aerosafety Systems	Reparo	2	8	002-18
503492	Crashworthy Fuel Cells Nº 6	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

502220, 502220-1, 502221, 502221-1, 502222, 502222-1, 502223, 502223-1, 50224, 502224-1, 502225, 502225-1, 502226, 502226-1, 502575, 502575-1, 502575-2, 502576, 502576-1, 502576-2	Self Sealing Crashworthy Fuel Cells	Zodiac Elastomer Europe	Reparo	2	8	002-18
17643-03, 17643-04, 17644-03, 17644-04, 17646-03, 17646-04, 17961-02 17961-03, 17976-04, 17976-05, 18089-02, 18089-03, 18138-05, 18138-06, 18212-06, 18212-08, 18212-07, 18212-09;	Standart Fuel Cell	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18
1851-3-03 A, 1851-3-03 B, 1851-4-03 A, 1851-4-03 B, 503816, 503817;	Self Sealing Crashworthy Fuel Cells	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18
503593 A, 510088	Auxiliary Fuel Tank	Zodiac Aézarur	Reparo	2	8	002-18
2F1-3-37813, 2F1-6-36080-3	"Vithane" Fuel Cells	Mpc – Meggitt Polimer & Composites	Reparo	2	8	002-18
C23943-2, C23943-3, C23943-4, C23943-5, C23943-6, C23943-7, C23943-201, C23943-202, C23943-203, C23943-204, C23943-205, C23943-206, C23943-207, C23943-208, C23943-209	Leg	Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	2	9	003-18
18650, 18650-000-01, 18650-000-02, 18650-000-03	Skid Shock Absorber	Missier-Bugatti	Reparo	1	10	004-18
C23951-4, C23952-4, C23951-5, C23952-5, C23951-6, C23952-6, C23951000, C23952000	Rocker Beam	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Revisão Geral	1	11	006-18
3101-80A	Vor/Loc Antena 108-118 Mhz	Cobham Antennas	Inspeção e Teste	1	12	005-18
C23944-1, C23944-101, C23944-2, C23944-102, C23944-3, C23944-103, C23944-4, C23944-104, C23944-105, C23944-106, C23944-107	Barrel Assy	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	1	13	007-18
C23945-1, C23945-2, C23945-3, C23945-4	Shock Absorber	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	1	13	007-18
A5029190	Emergency Electric Pump Parts	Hidroperfect Internation	Revisão Geral	1	13	007-18
17149-1, 17149-2, 17149-2L, 17149-3, 17149-4, 17149-5	Cargo Hook Assembly Model 2A-20B	Breeze-Ea Stern	Revisão Geral	1	14	008-18
C23953000, C23954000, C23953000-1, C23954000-1, C23953000-2, C23954000-2	Shock Absorber Assy	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Revisão Geral	1	14	008-18
C20039-1	Steel Brake	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	1	15	009-18
9696	Dc Motor	Sermat	Inspeção e Teste	2	16	010-18
9509-1, 9509-2	Dc Motor	Sermat	Inspeção e Teste	2	16	010-18
528-023-51, 528-023-01, 528-023-03, 528-023-00	Talon Lc Keeperless Cargo Hook	Onboard Systems	Revisão Geral	1	16	010-18
2607182-3, 2609914-2	Helicopter Rotor Brake	Honeywell Als	Reparo	1	17	011-18
MS5750 V01	Self-Ventilated Dc Motor	Kollmor Gen Artus	Inspeção e Teste	2	17	011-18
AS29-05-02, AS29-05-02 Amdt a, AS29-05-02 Amdt b, 704A41815092, 704A41815092, 704A41815092	Realse	Lise Aerospace	Reparo	1	17	011-18
64279-001-1, 64279-001-2, 64279-004-1, 350A67402301AA	Pressure Transducer	Sextant Avionique	Inspeção e Teste	1	17	011-18
72-00, 72-20	Equipped Searchlight	S.E.L.A	Revisão Geral	1	18	012-18

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

AS21-10, AS21-10 amdt a, AS21-10 amdt b, AS21-10 amdt c	Revolving Cargo Sling Release Mechanism	Indraero Siren	Revisão Geral	1	18	012-18
AS 21-8-C, A21-8-C Amdt a	Revolving Cargo Sling Release Mechanism 1360 Kg	Indraero Siren	Revisão Geral	1	18	012-18
325-025-201-0, 325-025-301-0, 325-034-802-0, 325-043-401-0, 325-043-501-0, 325-101-401-0, 325-025-202-0, 325-034-801-0, 325-043-400-0, 325-043-500-0, 325-101-301-0, 325-034-803-0, 325-043-502-0, 325-034-805-0, 325-025-302-0, 325-034-804-0, 325-101-402-0, 325-043-403-0, 325-043-504-0, 325-034-806-0, 325-043-402-0, 325-043-503-0, 325-043-505-0	Engine Harnesses J9, J10	Cfm International	Reparo	2	19	013-18
325-025-401-0, 325-027-701-0, 325-045-201-0, 325-045-501-0, 325-102-001-0, 325-027-702-0, 325-045-202-0, 325-045-502-0, 325-025-402-0	Engine Harnesses Cj9, Cj10	Cfm International	Reparo	2	19	013-18
19570-100, 19570-101, 19570-100-03	Brace Strut Actuator	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	1	19	013-18
P94C16-608	Fuel Electric Pump	Zodiac Aerospace Services	Revisão Geral	1	20	014-18
P94B12-202, P94B12-203, P94B12-205	Fuel Electric Pump	Zodiac Services Europe	Revisão Geral	1	22	016-18
P94B12-208	Fuel Electric Pump	Zodiac Services Europe	Revisão Geral	1	22	016-18
P94B12-209, P94B12-213	Fuel Electric Pump	Zodiac Services Europe	Revisão Geral	1	22	016-18
P94B12-207	Fuel Electric Pump	Zenith Aviation	Revisão Geral	1	22	016-18
BHC1180, BHC1181	Hydraulic Control Block	Goodrich	Revisão Geral	1	23	017-18
2-7680-1, 2-7680-2	Flow Rate Fuse Assembly	Triumph Actuation Systems	Reparo	1	23	017-18
AS21-14, AS21-15	Cargo Sling Release Mechanism	Indraero Siren	Reparo	1	17	011-18
ME96-11	Moteur D'Essuie-Glace	Sté Falgayras	Inspeção e Teste	2	24	018-18
2180F, 2180F02	Electrical Fuel Pump	Zodiac Aerospace	Revisão Geral	1	23	017-18
2180B, 2180B02	Electrical Fuel Pump	Zodiac Aerospace	Revisão Geral	1	23	017-18
133294R5475	Adapter Box	Soca Sud Electronique	Reparo	2	24	018-18
2-8020-1, 2-8020-2, 2-8020-3, 2-8020-5, 2-8020-6, 2-8020-11, 2-8020-12, 2-8020-13, 2-8020-14, 2-8020-15, 2-8020-16, 2-8020-18, 2-8020-24, 2-8020-25, 2-8020-26, 2-8020-27, 2-8020-28, 2-8020-29, S274A100-1, S274A100-2, S274A100-3, S274A100-5, S274A100-6, 10-62204-11, 10-62204-12, 10-62204-13, 10-62204-14, 10-62204-15, 10-62204-16, S273N203-4, 10-62204-24, S274A100-11, S274A100-12, S274A100-13, S274A100-15, S274A100-16	Fuse Assembly, Quantity Measuring	Triumph Actuation Systems	Reparo	1	24	018-18
ES73175-2, ES73175-4, ES7375-10, ES7375-11	Blower Assy And Compressor Assy	Acc Air Comm Corporation	Reparo	2	24	018-18
JBS222-1, JBS5223-1, ES61110-1, ES61110-2, ES61110-3, 135-0570-1	Compressor and compressor motor	Acc Air Comm Corporation	Reparo	2	32	008-19
0230134-001, 0230134-002, 0230134-003, 0230134-004	Dual Mode Tri Lamp Searchlight	Luminator Group	Reparo	2	25	001-19



**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

19575-100, 19575-101, 19575-100-03	Brace Strut Actuator	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Reparo	1	20	014-18
2-8041-1, 10-62204-17	Antiskid Volumetric Fuse Assembly	Triumph Actuation Systems - Yakima	Reparo	1	26	002-19
WB3002-A2A-015, WB3002-A2B-015, WB3002-A3B-015, 3G909-9999-000	Aircraft Water Boiler	Ipeco Holdings Ltd.	Revisão Geral	2	26	002-19
C23947030	Dow Locking Actuating Cylinder Assy	Safran-Messier-Bugatti-Dowty	Revisão Geral	1	27	003-19
1BA 1001 L30, 1BA 101 L20 (A5015280)	Hydraulic Pump	Hydroperfect International	Reparo	2	27	003-19
155BW1160003	Fan	Etri	Reparo	1	27	003-19
QB10412-01	Fan Hyper 170	Honeywell	Reparo	1	27	003-19
2-7681-1, 2-7681-2	Fuse Assembly, Flow Rate	Triumph Actuation Systems	Reparo	2	28	004-19
0230116-001, 0230116-002	Dual-Mode, Tri Lamp Searchlight	Luminator Group	Reparo	1	29	005-19
BFS150A, BFS150A-1, BFS155, BFS155-1	Valve Filter Block	Goodrich	Revisão Geral	1	30	006-19
D11018-10, D11018-20, D11018C-10, D11018C-20	Warming Oven	Mapco Midwest Aircraft Products Co.	Reparo	2	31	007-19
400-2095	Convection oven with controller	TIA	Reparo	2	32	008-19
400-1338-02, 400-1409-02, 400-1746-02, 400-1860-01;	Microwave oven 28 volts DC	TIA	Reparo	2	32	008-19
HFEJ2011-10	Espresso Maker	Iacobucci HF	Reparo	2	32	008-19
HFE96-28-10, HFE96-28A-10, HFE96-28T-10;	Espresso Maker	Iacobucci HF	Reparo	2	32	008-19
640-13560-00, 6450LS-00	Emergency Egress Battery System	Radiant power corp	Reparo	2	32	008-19
P94C16-606	Fuel Electric Pump	Zodiac Aerospace	Revisão Geral	2	33	009-19
0230390-101, 0230390-102, 0230390-201, 0230390-202	HID / IR LED Dual-Mode Searchlight	Luminator Group	Reparo	2	33	009-19
528-027-01, 528-029-00, 528-029-01, 528-029-02, 528-029-60	Cargo Hook	Onboard Systems	Revisão Geral	1	33	009-19
350A75-2050-04, 350A75-2050-05, 350A75-2050-06	Amortisseur de Train	Airbus Helicopters	Reparo	1	33	009-19
TR0140-XX	Transformer Rectifier Unit	AES - Aircraft Elektro System	Reparo	2	33	009-19
3510-0066-01	Espresso Coffee Maker	BE Aerospace	Reparo	2	33	009-19
4E0188	Windshield Wiper Motor	Henschel	Reparo	2	33	009-19
EE0417	Standby battery	Sermat	Reparo	2	34	001-20
4951695	Dual oil pressure sensor	Hamilton Sundstrand	Inspecção e Teste	1	34	001-20
727-1155-02	Red navigation LT	Sirio Panel	Reparo	2	35	002-20
727-1054-01, 6863457900;	Chart Light	Sirio Panel	Reparo	2	36	003-20

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

727-0866-10, 6863452500;	Red Left LNL	Sirio Panel	Reparo	2	36	003-20
727-0866-20, 6863452400;	Green Right LNL	Sirio Panel	Reparo	2	36	003-20
727-0866-30, 6863452300;	White Tail LNL	Sirio Panel	Reparo	2	36	003-20
P2-07-0015-001, P2-07-0015-002, P2-07-0015-003, P2-07-0015-004, P2-07-0015-005;	Air Lite® 1E Led Flashlight System	Astronics DME	Reparo	2	36	003-20
404BA101-2	40 AH Battery Assembly	Acme Aerospace Inc.	Reparo	2	37	004-20
2043M39P01, 8TJ201JAA1	Differential Pressure Switch	Ametek Aerospace/GE Aviation	Inspeção e teste	2	38	005-20
341D8026-503	Anti-Ice Pressure Transducer	Goodrich Aerostructures	Inspeção e teste	2	38	005-20
4951949, APS2300, APS2600A, APS2600M	Duplex Fuel Injector Assembly	Pratt & Whitney Canada	Inspeção e teste	2	38	005-20
58-0110-3, 72914	Autotransformer Transformer Assembly	Honeywell	Reparo	2	38	005-20
5912868, 5912869, 5912870, 5912949, 5913469, 5913470, 5913003, 5913005, 1703883, 1703913, 1703917, 1704203, 1705621	Torque Tube Assembly	UTC Aerospace Systems	Reparo	1	38	005-20
L98B601-1, L98B602	Dipstick	Intertechnique - Zodiac Aerospace	Revisão Geral	2	38	005-20
A20217-121	Wheel	Safran Landing Systems	Reparo	1	38	005-20
C20005	Wheel	Messier Bugatti	Reparo	1	38	005-20
D23059000	Shock Absorber	Safran Landing Systems	Reparo	1	38	005-20
D23058000	Leg Structure	Safran Landing Systems	Reparo	1	38	005-20
D23057000	Leg Assembly	Safran Landing Systems	Reparo	1	38	005-20
35-40-1	Overhead Light	Precision Mecanique Labinal	Revisão Geral	2	38	005-20
4015113	Extensible Search Light	Zodiac Aero Electric	Revisão Geral	2	38	005-20
649 08 31 AMD B	White Led Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
649 08 11 AMD C	Red Led Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
649 08 21 AMD C	Green Led Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
31-061	Position Lights	Precision Mecanique Labinal	Reparo	2	38	005-20
648 17 01, 704A46851034	Led Anticollision Light	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
649 05 41	White Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
C4E0384-12	Anti-Collision Light	Vibrachoc	Reparo	2	38	005-20
C4E0364-01	Light	Vibrachoc	Reparo	2	38	005-20
C4E0384-02	Anti-Collision Light	Vibrachoc	Reparo	2	38	005-20
469 05 21 AMD A	Green Led Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
649 05 31	White Tail Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

649 05 11 AMD A	Red Position Light For Helicopter	JPC Aviation	Reparo	2	38	005-20
31-64-11	Position Light	Precision Mecanique Labinal	Reparo	2	38	005-20
AS22-67, AS22-98, S1609-6, S1609-8	Detachable part cargo hook	Indraero Siren	Reparo	1	38	005-20
19VO3KHB, 20VO3KHB, 151CH2, 176CH, 176CH6, 178CH1, 181CH, 272CH1, 276CH, 276CH7, 276CH10, 276CH23, 345CD1, 405CH3, 407CH5, 407CH9, 437CH14, 438CH2, 447CH1, 447CH3, 447CH8, 505CH3, 606, 615, 616, 653, 666, 1277, 1277-1, 1277-3, 1606, 1608, 1608-1, 1656, 1656-1, 1656-2, 1656-5, 1658, 1658-2, 1666-1, 1718, 1756, 2353-1, 2371, 2371-1, 2371-2, 2371-5, 2371-6, 2371-7, 2376, 2376-1, 2376-2, 2376-4, 2376-7, 2376-8, 2376-10, 2378, 2386-1, 2500, 2506-1, 2506-2, 2522, 2708-1, 2708-2, 2778, 2778-2, 2778-5, 2778-10, 2778-15, 2778-18, 4000A1, 4002, 4006A, 4006A-1, 4008-1, 4015CH11, 4017CH-1, 4050A1-1, 4071, 4071-1, 4071-2, 4071-3, 4072, 4076-2, 4076, 4076-1, 4076-3, 4076-8, 4076-9, 4076-11, 4076-12, 4076-13, 4076-15, 4076-16, 4076-17, 4076-18, 4077, 4078, 4078-1, 4078-5, 4078-6, 4078-9, 4078-10, 4078-11, 4078-12, 4078-13, 4078-14, 4078-16, 4078-18, 4078-19, 4078-21, 4079, 4079-1, 4079-6, 4079-9, 4080, 4317CH1, 4410CH1, 4417CH14, 5512CH1, 6206, 8050, 12277-2, 16106-1, 16108-1, 16156, 16156-1, 16158, 16256-3, 16258, 23171-4, 23175, 23176, 23378, 23476, 23478, 23491, 23491-3, 23491-4, 23498-1, 23576-1, 23576-2, 23676-2, 23678-1, 23678-2, 23678-3, 25106, 25106-2, 26108-3, 26108-4, 26108-5, 26108-7, 26308-1, 26408-1, 26508, 26608, 26708, 27278-2, 27478, 27578-2, 40042, 40100A, 40100-1, 40100-2, 40152, 40180-2, 40142, 40153, 40178, 40178-7, 40178-21, 40200, 40200-1, 40206-2, 40208, 40208-1, 40208-2, 40208-4, 40208-5, 40208-6, 40208-7, 40209-2, 40278-2, 40278-14, 40253, 40300, 40306, 40342, 40371, 40408, 40508-1, 40576, 40576-3, 40576-14, 40678-4, 40776, 40778-11, 401076, A275CH1, A407CH-3, A2609-1, A4076-21, A4078-12, A26908, A40209, A40209-1, B153CH1, B1513CH1, GB170, 416487, 414548, 415237, 025897-000, 025898-000, 416488, 414254, 415188, 414732, 415779, 415957, 415959, 415241, 415956, 415007, 024947-000, 025776-000, 025899-000, 415538, 416441, 416487, 415907, 410689, 410766, 411146, 167327, 410705, 100504, 115944, 414140, 161185, 410407, 410075, 015700-000, 114769, 164747, 410378, 410385, 024770-000, 410231, 167598, 414445,	Nickel-Cadmium Aircraft Batteries	Saft	Revisão Geral	2	39	006-20

## ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

023470-000, 114733, 100429, 114763, 162899, 411247, 410696, 411777, 105428, 114765, 165603, 410862, 412942, 413465, 023828-000, 166851, 023773-000, 103261, 116129, 412670, 412920, 411621, 412212, 166130, 410001, 410868, 413211, 413329, 413658, 114098, 114099, 414162, 162041, 162707, 162708, 411248, 024227-000, 023789-000, 114760, 102390, 016592-000, 114725, 166731, 019513-000, 023044-000, 412931, 160229, 102446, 115967, 117926, 017445-000, 017690-000, 167556, 019368-000, 023515-000, 019500-000, 023322-000, 412786, 024555-000, 413014, 413042, 102289, 410408, 018718-000, 410090, 410421, 020678-000, 021937-000, 022019-000, 413347, 412263, 412437, 023167-000, 413337, 413228, 023694-000, 413659, 166131, 410138, 413210, 413034, 100162, 025930-000, 416017, 024904-000, 025654-000, 412917, 100344, 020413-000, 167554, 412826, 017444-000, 411103, 411105, 023510-000, 411431, 410530, 112972, 112695, 016585-000, 410022, 160786, 412811, 410426, 410861, 414915, 413555, 018962-000, 023525-000, 023498-000, ,						
411826, 412546, 413021, 116110, 119708, 414092, 414136, 414184, 415243, 413335, 413384, 414512, 414742, 414743, 411282, 412755, 024470-000, 411200, 410000, 166768, 414279, 100453, 414279, 411179, 114628, 414219, 412586, 414377, 430801414690, 167468, 166185, 166409, 410089, 410677, 410687, 411978, 413095, 410118, 411289, 415738, 019654-000, 412473, 166906, 411652, 411393, 410422, 413203, 410860, 023311-000, 017710-000, 023663-000, 023450-000, 023673-000, 413041, 019615-000, 415808, 413627, 416266, 413605, 412263, 415509, 166186, 413174, 415223, 415444, 011360-000, 023476-000, N881757/9-2						
2778-4	Aircraft Battery Type 2778-4	Saft	Reparo	2	39	006-20
151CH1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	39	006-20
1606-1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	39	006-20
275CH3	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	39	006-20
276CH1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	39	006-20
EE0033	Standby Battery	SERMAT	Revisão Geral	2	39	006-20
5776-1	Power Supply Battery	Astronics luminescent Inc.	Inspeção e Teste	2	39	006-20
EE0417	Standby Battery	SERMAT	Reparo	2	39	006-20
40308-5	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	39	006-20
B1090000, B1250000	Back-up Battery	Air Precision	Revisão Geral	2	39	006-20

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

EE0005-0111	Emergency Battery	Sermat	Reparo	2	39	006-20
BTS14A	Emergency Battery	Ciel Groupe SNEF	Reparo	2	39	006-20
BTS89A amdt A/B, BTS03A	Emergency Battery	Snef Electric Flux	Reparo	2	39	006-20
F20/15H1C, , 60061200150, 60160200150, F20/15H1C-2, 60061200151, 60161200151, F20/17H1C-2, 60061300173, 601661200173, F20/22H1C-1, 60061200220, 60161200220, 20FP25H1C-R, 60061200251, 60161200251, F20/27H1C-M, 60061200270, 60161200270, F20/25H1CTF, 60061300250, 60160200250, F20/40H1C, 60061200400, 60161200400, 60061200401, 60101200401, 60061200402, 60101200402, 60061300400, 60101300400, 60061200252, 60161200252	Nickel-Cadmium Aircraft Batteries	Aspilsan	Revisão Geral	2	39	006-20
P94C16-601, P94C16-602	Fuel Electric Pump	Zodiac Aerospace	Revisão Geral	2	39	006-20
A5025CH2	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	40	007-20
4579, BA06-01, S288T002-1, 018550-000	Nickel Cadmium Battery	Saft	Inspeção e Teste	2	40	007-20
539CH-1, 024147-000, BA35-01, S282T003-1, 5319CH1, 025920-000, BA35-02, S252T003-4	Nickel Cadmium Aircraft Battery	Saft	Inspeção e Teste	2	40	007-20
1656-6	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	40	007-20
1658-6	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	40	007-20
1811CH1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	40	007-20
151CH1	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	40	007-20
A530CH1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	40	007-20
2726CH1, 5912855-01	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	40	007-20
442CH1	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	40	007-20
405CH	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	40	007-20
150SG111Q, 150SG121Q, 150SG114Q, 150SG122Q, 150SG115Q, 150SG123Q, 150SG116Q, 150SG124Q, 150SG117Q, 150SG125Q, 150SG117Q-3, 150SG125Q-2, 150SG117Q-4, 150SG144Q, 150SG118Q, 150SG119Q, 150SG120Q	Starter Generator	Skurka Aerospace Inc.	Revisão Geral	2	40	007-20
8401 Series	Oven	Sell	Reparo	2	41	008-20
1716282A, 1716282B	Right Slat Disconnect Sensor	UTC Aerospace Systems	Reparo	2	41	008-20
CT60-3	Check Valve	Safran	Inspeção e Teste	2	41	008-20
4076-5	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	41	008-20
416464, 2726CH3, 5917473-2	Aircraft Battery	Saft	Reparo	2	41	008-20
40176-4, 70176-7	Aircraft Battery	Saft	Revisão Geral	2	41	008-20
90010199, 0B9R9	Brake Assembly	Meggitt Aircraft Braking Systems	Revisão Geral	1	41	008-20

**ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA**

Rev.: 42

Data: 05/08/2020

AIR89002, AIR89003	MLG Assembly	Heroux Devtek	Reparo	1	41	008-20
AIR89006, AIR89007	MLG Assembly	Heroux Devtek	Reparo	1	41	008-20
AIR88002	NLG Assembly	Heroux Devtek	Reparo	1	41	008-20
<b>2-1582, 2-1582 OPT2, 2-1582 OPT5, 2-1582 OPT6</b>	<b>MLG Brake Assembly</b>	<b>Goodrich</b>	<b>Reparo</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>009-20</b>
<b>2-1624, 2-1624 OPT2</b>	<b>Main Brake Assembly</b>	<b>Goodrich</b>	<b>Reparo</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>009-20</b>